

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H24	QKG	FW1EZB-10608	冷凍車
走行	馬力	シフト		
662,467 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー パキューム	長： 9.95 m 幅： 2.28 m 高： 2.33 m 門高： 2.30 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン左側ジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	MODE切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブ穴、へり
ヘッドライト	△	右スモール不灯
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	/	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	
燃料タンク300L シガライター欠品 アルミホール 小物入欠品 室内汚れ たばこヤニ	
ショートキャブ・スーパーハイルーフ仕様 エア漏れ有り 記録簿有	

タイヤ残量	
単位：mm	
10	13
7	6
9	9
7	7
8	9
8	10
スペア	16

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍車	東プレ	F124155	H24/12	断熱サイド 75mm リヤ50mm
冷凍機	菱重	TU100SA		-35℃設定 スタンバイモーター付
ラッシングレール2段 庫内灯5ケ ジョロダーレール4列 水抜き穴2ケ (フロントのみ)				
床面アルミ縞				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

