

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成28年1月	TKG-MK38L	クレーン付平	JNCLSC0A8GU002609
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86,814km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 5,540 mm 幅: 2,120 mm 高: 510 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (H28/7、R1/12、R2/12)

タイヤ残量

単位: mm





	9	10	
	—	—	
10	9	9	10
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ

素材：スチール 備考：タイヤサイズ 225/70R19.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成車		平成28年1月
【備考】			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE304HR	平成28年1月
【備考】4段、フックイン、ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ