

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年9月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-550194
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,576km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 4,360 mm 幅: 1,780 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ、 インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーテープ 固定
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 滲み程度。
デフロック	/	





特記事項 ルーフキャリア付き。※キャブ内汚れ。

記録簿 有 (H29/3~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
7	7			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
3	4	5	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		—	8			—	195/85R15
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	「12E1 44 0211」	
【備考】※床板傷有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----