

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-580800		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
403km	150PS/110KW	M/T 5速		バキューム	長:3,040 mm 高:1,750 mm	幅:1,670 mm 門高:1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	●
ギア抜け	◎	●
クラッチ	◎	●
異音	◎	●
オイル漏れ	◎	●
リターダ	／	●

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70ℓ

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スタンバイケーブル有。

記錄簿 有 (R2/12)

タイヤ残量





単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スピア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMC7 「E2E0450」	令和 2年
【備考】エアリブ、ラッシング1段、庫内灯x1、水抜き穴x2、左スライド式サイドドア、リヤドア観音開き、リヤドア90度ストッパー、			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS30A-L2 「045200011BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------