

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-580800
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
403km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,040 mm 幅：1,670 mm 高：1,750 mm 門高：1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 70ℓ
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	





特記事項 スタンバイケーブル有。

記録簿 有 (R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
10	10	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC7「E2E0450」	令和 2年
【備考】エアリブ、ラッシング1段、庫内灯x1、水抜き穴x2、左スライド式サイドドア、リヤドア観音開き、リヤドア90度ストッパー、			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS30A-L2「045200011BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】