

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年11月	TKG-FC9JNAA	アルミウィング	FC9JNA-10087	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
415,447km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:7,270 mm 高:2,400 mm	幅:2,400 mm 門高:2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	シャダー有り。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	○ 解除しない 要調整。
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ 木材

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
カバー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H26/11~R3/5)

タイヤ残量




単位: mm

	8	7	
	—	—	
5	6	7	7
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCNP-MJAAQG 「2KX6836」	平成24年
【備考】 ラッシング2段、引出し床フック5対、庫内灯6個。※アオリ内外張補修跡、リヤドア曲がり、リヤドアキャッチガタ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		小	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ