

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成17年11月	ADG-CG4ZE	コンテナ車	CG4ZE-00064
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
577,393km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板、アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。エア漏れ有。燃料計不動。＊キャブ文字消し塗装。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	2		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0	4	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明		
【備考】ツイストロック（緊締装置）4対。ツイストロック収納蓋1ヶ欠品。半自動式中央緊締装置2対。電源取り出しコード付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ