

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成17年11月	ADG-CG4ZE	コンテナ車	CG4ZE-00072
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
612,206km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,500 mm 幅: 2,490 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	／		リーフサス	／	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎		エアサス	◎	縦輪エアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
リターダ	◎	永久磁石式						
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板、アルミ	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 ※キャブ文字消し塗装。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	6	2		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
4	2	2	3	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
4	3	2	2	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
		2	—		<u>245/70R19.5</u>		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事		(不明)
【備考】ツイストロック（緊締装置）4対、 半自動式中央緊締装置2対、電源取り出しコード付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------