

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	TKG	FRR90-7076825	トライバンプG
走行	馬力	シフト		
379,500 km	210 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スム-サ-FX 2 ^h ダ ^r ル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ バキューム		長： 6.24 m 幅： 2.18 m 高： 2.26 m 門高： 2.22 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブ ^レ 、ヘ ^リ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	
燃料タンク100L 小物入れ欠品 ETC付 シガライター欠品 室内汚れ	
記録簿有	

タイヤ残量				
単位：mm				
13	11			
／	／			
12	12	12	11	
／	／	／	／	
スペア	0	／		

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバ ^ン	日本フル ^{ーフ}	DLB T5DE037		
ハネアゲ ^{PG}	日本フル ^{ーフ}	TLH-10G/H/J/K		積載能力1000Kg リモ ^ン 全長1550mm 全幅2210mm ストッパ ^ー 迄長さ1230mm
				サイド ^{ストッパ} 幅2080mm
ラッシングレール2段 庫内灯4ケ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 リペア 可 (不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




飛石による塗装剥げ



へコミ小



マカ^シ



スリキス^ス

スリキス^ス