

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年9月	KL-CV48E	タンクローリー	CV48E-30224
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
791,357km	340PS/250KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり ビニールシートカバー 破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 消防書類有り。（圧力タンク検査R2/9検査済、有効期限R7/9迄）、小物入れ欠品、室内汚れ・タバコヤニ。

記録簿 有（H17/9～R3/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
6	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
－	－	－	－	－	－	－	－
5	6	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		8	－	スペア		11R22.5 16PR	－
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LB120-1S 「F10648673H」	平成 2年5月
【備考】 12klステンレスタンク（乗替）、ポンプ付、3方配管、室割（4・2・2・4）、ホース有り。横荷（第4類アルコール類メタノール）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ