

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年8月	2RG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7130365
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
240,367km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,410 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル簡易式。	結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	○	ガラ音有り。				ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール200L
リターダ	／		点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	／	木材			
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	1	5	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			2	—	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DG859」	平成30年

【備考】ラッシング2段、引出し床フック5対、庫内灯3個。※左ウイング外板傷。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----