

管理番号： 043258

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FEB50-531335	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
119,330 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T デュオニック 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 4.38 m 幅： 1.94 m 高： 1.75 m 門高： 1.76 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	ベルトなき
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	付 併用
バックカメラ	◎	
電格ミラー	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スル、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付 スタッドレスタイヤ

タイヤ残量			
単位：mm			
5	5		
6	7	6	6
スベア	2		

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍車	日本フルーフ	GFE4 E1E7413		断熱リヤ100mm サイド 100mm
冷凍機	菱重	461500473BL TDJS50A-L2		-30℃設定 +9℃→-12℃ (1H)
PG	極東開発	CG1001C-3MRA2 TLU-10CB		L=1340mm W=1900mm 最大荷重1000Kg プラットホーム3枚折り

床アルミ縞板張り ラッシングレール2段 水抜き穴4ヶ 庫内灯2ヶ 左サイド扉（スライド式） 観音扉3枚折り スタンバイ付 スタンバイケーブル付 燃料タンク1ヶ（100L）
--

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

