

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FEB50-533256	ウイング
走行	馬力	シフト		
355,843 km	150 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ バキューム		長： 5.02 m 幅： 2.09 m 高： 2.13 m 門高： 2.03 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	○	エンジン廻りニジミ	スターター	◎		シート	○	知こ穴、へり
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウィンカー	◎	
排気	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	表面剥離
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	／		デフロック	／	
異音	○	クラッチ踏むと消音	ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
燃料タンク100L 室内汚れ たばこヤニ ハンドルスレ

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/70R17.5	205/70R17.5		
3	3	3	3	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
スペア	8						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	パプコ	4X9S2057		
ラッシングレール2段 引出しフック5対 庫内灯2ケ 庫内左ベニア板割れ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

