

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FK62FY	冷凍バン	FK62FY-586021
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
569,913km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,740 mm 幅：2,160 mm 高：2,210 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 R3.11月22日 569,905km時トランスミッションASSY交換済み(ディーラーにて)

記録簿 有 (R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
—	—			—	—		
12	13	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA7391-1	平成27年3月
【備考】 ラッシング2段、ジョロダー4列、床キーストン、庫内灯5個、水抜き穴4個			
冷凍機／直結	サーモキング	TZ600	平成27年3月
【備考】 -25℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ