

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H28	QPG	FS64VZ-511768	冷凍ウイング
走行	馬力	シフト		
618,355 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA イノマツII2ペダル 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ バキューム		長： 9.40 m 幅： 2.34 m 高： 2.58 m 門高： 2.39 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	注意力モニター点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へた
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L+300L ETC付 ドライブレコーダー付 小物入れ欠品 シガライター欠品
助手席頭上コンソールBOX外れ

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
3	5		
6	8	7	4
5	6	3	5
スペア	16	／	


タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍車	矢野特殊	WPT2219-2	H27/12	断熱 ウイング 75mm リヤ75mm 7ホリ45mm
冷凍機	サモキング	TZ1200		-25℃設定 スタンバイモーター付


ラッシングレール3段 庫内灯6ケ ジョロダーレール4列 リヤ門口付近ファン4ケ 床面キーストン
ロックバーステンレス 水抜き穴4ケ

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




飛石による塗装剥げ




へコミ

へコミ小 ステッカー跡



ウinkerレンズ割れ



スリキズ

へコミ小

へコミ

マーカー球切れ