

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	TKG-NPS85AN	移動販売車	NPS85-7003439
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,187km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長：5,030 mm 幅：2,090 mm 高：2,020 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	フルタイム4WD。キャブ内汚れ傷。SDレコーダー付車載アンブ。＊キャブ、ボデー文字消し塗装。
記録簿	有（H28/9～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
3	3	3	3	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
移動販売車	札幌ボデー	15-S192	平成27年
【備考】冷蔵冷凍庫2ヶ。商品棚付。庫内灯8ヶ（1ヶ不灯）。昇降口縞板張り。昇降口2枚折り扉（手動式）。昇降口ビニールカーテン付。手動式ステップ付。ステップ照明付（不灯）。収納式補助手すり付。庫内ヒーター、クーラー付。手洗い装置付。スタンバイ付。左サイド100V外線導入コンセント付。スタンバイコード、100Vコード付。			
【備考】※ボデー看板文字消し塗装。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ