

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-600008
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86,911km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,274 mm 幅: 2,401 mm 高: 2,421 mm 門高: 2,333 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	○	右バックミラー取り付け部破損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 アイドリングストップ
 記録簿 有 (H30/12~H31/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
2	9	8	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081E11-03」	令和 1年
【備考】 引出し床フック5対、ラッシング2段、庫内灯x3、渡し板			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAM 10-	平成29年
【備考】 有効幅2240mm、全幅2384mm、有効長1340mm、全長1558mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ