

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	2KG-FK61F	アルミウィング	FK61F-600008	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
86.911km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,274 mm 高:2,421 mm	幅:2,401 mm 門高:2,333 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右バックミラー取り付 け部破損

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 アイドリングストップ
記録簿 有 (H30/12~H31/8)

タイヤ残量

単位: mm





12	9		
—	—		
2	9	8	9
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081E11-03」	令和 1年
【備考】引出し床フック5対、ラッシング2段、庫内灯x3、渡し板			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM 10-1455 「S71207520」	平成29年
【備考】有効幅2240mm、全幅2384mm、有効長1340mm、全長1558mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------