

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年7月	2PG-FU74HZ	冷凍バン	FU74HZ-520989
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
23,059km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (R1/8～R3/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
11	11	11	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	11	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
12				275/80R22.5			
—				—			
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH9577 「B210389」	令和 3年6月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール 4列、庫内灯LED左右1列、後方1列、かまぼこエアリブ、水抜き穴3ヶ所、結露防止シート、左横ドア観音扉2ヶ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	
【備考】-29℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ