

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	TKG-FK61F	タンクローリー	FK61F-593399
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
223,617km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
ミッション			上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板			
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 有（H30/4～R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	3	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5			
0				—			
素材：アルミ				備考：フロントタイヤ左右段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LP40-61 「F803459887」	平成29年3月
【備考】 移動貯蔵タンク次期圧力点検2026年5月31日まで。第2油類（軽油、灯油）。2室。給油ホースリール付。流量計。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】