

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年2月	QPG-CD5ZA	アルミウイング	JNCMM60CXGU002984
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 1,400,000km	380PS/279KW	セミA/T 6速	エア－	長：9,558 mm 幅：2,400 mm 高：2,600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	△	点検不可
オイル漏れ	△	点検不可
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	△	点検不可
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	△	
冷却水吹返	△	点検不可
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	点検不可

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
P/W（運転席）	△	作動しない
P/W（助手席）	△	事故の為作動不可
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	／	
バックカメラ	／	欠品
電格ミラー	△	点検不可
ETC	／	
タコグラフ	△	本体不良破損
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	左側変形あり
ヘッドライト	△	H I D 事故の為破損
ウィンカー	△	前：右割れ、左割れ サイド：右不灯、左不灯 作動確認できない
ワイパー	△	点検不可
ミラー	△	左側欠品
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	△	スプリング変形
エアサス	△	点検不可
パワステ	△	点検不可
ハンドル	△	擦れ
燃料タンク	○	スチール 後ろ側タンクキャ 300L 300L 欠品
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W-12202」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



特記事項	事故車（大破） メーター欠品（走行不明）
記録簿	無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
8	9		
—	—		
11	8	8	10
7	9	9	9

スペア	—	15	

タイヤサイズ			
単位：mm			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR

	スペア	295/80R22.5	—

素材：	備考：鉄 左前タイヤ破損		

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ