

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成14年9月	KL-FU55JYZ	アルミウイング	FU55JYZ-520042	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,034.516km	350PS/257KW	M/T 7速	エア－	長：9,850 mm 高：2,420 mm	幅：2,370 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	○	黒煙	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	△		バックカメラ	◎	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 ターボ異音

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
1	3	4	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	5	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					295/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	完成ボデー		
【備考】 ラッシング2段 室内灯4個 引き出しフック9対 中柱脱着式			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----