

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成20年1月	PDG-FB70B	幌付平ボディ	FB70B-541233	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
148,340km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,110 mm 高: 1,740 mm	幅: 1,610 mm 門高: 1,620 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	カバー傷。	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 70L	





点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スペアー無。
記録簿 有 (H21/2、H26/5、H28/8～R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			—	—		
—	—			—	—		
5	6	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
3				—			
素材: スチール				備考: 185/75R15			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	パプコ		
【備考】コーションプレート切れ。3方幌カーテン。リヤ幌柱幅1.50m。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ