

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	△	シャックル摩耗 Fシャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンク 寒冷時異音あり
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	225/80R17.5
素材：スチール	備考：		

A line drawing of a truck on a blue grid. The truck has a long flatbed and a cab. The flatbed is labeled '外装キズ' (Exterior Damage) and the cab is labeled '外装へこみ' (Exterior Dents).

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ