

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年5月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-117337
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,335km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,180 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リアエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハウステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎ 2.0		燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		デフ		
クラッチ	◎		床材質			点検項目	結果	状態
異音	◎		アルミ キーストン (I型)。			異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 有 (R2/10, R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		-	-	スベア		-	-
素材: スチール				備考: スベア-タイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	VO24F09-06	令和 2年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。庫内エアサスリモコン付。			
冷凍機/直結	變重	TDJS50A-L2	令和 2年
【備考】-30℃設定 (1hで +6℃ → -13℃ 確認)。			
格納ゲート/2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D 「S01208301」	令和 2年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----