

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年11月	2PG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH-121335	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
14,258km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,360 mm 高:2,300 mm	幅:2,270 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輸入エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スペアキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3		4	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	3		3	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
3	4	3	3	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
4	5	2	3	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア				スベア			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9664 「B210737」	令和 3年11月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール 4列、水抜きがx4、LED庫内灯2列、天井結露防止シート、エアリブ、リヤドア観音開き、左サイドドア観音開き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 3年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ