

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成26年11月	TKG-LJR85A	幌付平ボディ	LJR85-7004048
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
184,108km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,110 mm 幅：1,630 mm 高：1,910 mm 門高：1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
			上物仕様			デフ	結果	状態
			点検項目	結果	状態			
			床材質	／	鉄板			
			ギア鳴き	◎		異音	◎	
			ギア抜け	◎		オイル漏れ	◎	
			クラッチ	／		デフロック	／	
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			リターダ	／				





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (H27/6～R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
1	1	1	1	—	—		—
—	—	—	—	—	—		—
スペア				195/75R15	—		
				素材：スチール	備考：リヤ、スペアー1本、サイズ175/R14		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	不明		
【備考】リヤ幌カーテン。幌破れ、補修跡有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】