

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年11月	TKG-NPS85AN	移動販売車	NPS85-7003793		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
85,407km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長:5,010 高:2,020	mm 幅:2,070 mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	フルタイム4WD。キャブ内汚れ、キズ。SDレコーダー付車載アンプ。ロックブレーキ付。※キャブボデー各部ライン文字消し塗装。
記録簿	有 (H29/8～R3/5)

タイヤ残量





単位: mm

	5		5
	—		—
5	5	6	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スバア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
移動販売車	札幌ボデー	16-S067	平成28年
【備考】冷凍冷蔵庫2個。商品棚付。庫内灯8個。昇降口綿板張り。昇降口2枚折扉（手動式）。昇降ロビニールカーテン付。手動式ステップ付。ステップ照明付。収納式補助手すり付。庫内ヒーター、クーラー付。手洗い装置付。スタンバイ付。左サイド100V外線導入コンセント付。スタンバイコード、100Vコード付。			
【備考】※ボデー各部ライン、看板文字消し塗装。 ボデー後部穴あき2か所補修あり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ