

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年5月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7093527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175.667km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,260 mm 門高: 2,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 ガラ音有り。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	前:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 小物入れ欠品。
記録簿 有 (H28/8~R2/5)





タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
-	-		
12	5	5	12
-	-	-	-
スペア	3	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材:アルミ 備考:リアタイヤ内側2本減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4J0183」	平成28年4月
【備考】ラッシング2段、床フック無し、サイドドア無し、庫内灯4ヶ、リモコン無し(庫内アダプター有り)、床上鉄板			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5J0334」	平成28年4月
【備考】リフター積載能力1000kg、ラジコン有り、ゲート長mm、ゲート幅mm、ストッパー迄長mm、サイドストッパー幅mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ