

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年6月	2KG-FK65FZ	アルミウイング	FK65FZ-600841
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52.073km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,390 mm 高：2,310 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	作動時異音有。	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 排水溝有り。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
8	8	9	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：アルミ				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	959C7005	令和 1年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール1段。前方水抜き穴2ケ。庫内灯2ケ。ウイングスイッチ4方。あゆみ板。			
パワーゲート／垂直ゲート	バブコ	REV08-1104「S90800766」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1200mm、全幅2350mm、有効長1065mm、有効幅2350mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ