

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年5月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-20413	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
395,014km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 高：2,470 mm	幅：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	タペット異音	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	△	助手席側、ワイパーブレード欠品
水漏れ	○	冷却水ライン	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	操作不良 電源が入らない			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
			ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	



特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MJKAQH	平成28年5月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、引取フック5対			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	0210020-B3MRA	平成28年5月
【備考】 最大昇降質量1000キロ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----