

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年12月	TKG-MK38C	クレーン付平	MK38C-11093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
197,357km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：4,610 mm 幅：2,120 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ステー錆
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。 キャブルーフ凹みキズあり。
記録簿	有（H26/11～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
—	—	—	—	—	—		—
11	10	10	11	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
スペア			13	—			