

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7047456
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
302.778km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,470 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																						
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																				
異音	◎	振動有	エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ																																				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																				
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																					
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																					
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L															
走行関係																																												
点検項目	結果	状態																																										
リーフサス	◎																																											
エアサス	/																																											
パワステ	◎																																											
ハンドル	○	擦れ																																										
燃料タンク	◎	スチール 100L																																										
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフラス	◎																																					
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎		エアサス	/																																					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎																																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	ブレーキ	◎		ハンドルの	◎	
			ミッション																																									
点検項目	結果	状態																																										
ギア鳴き	◎																																											
ギア抜け	◎																																											
クラッチ	◎																																											
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
リターダ	/																																											
上物仕様																																												
点検項目	結果	状態																																										
床材質	/	木材																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>小</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態				キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	小	無												
			デフ																																									
点検項目	結果	状態																																										
異音	◎																																											
オイル漏れ	◎																																											
デフロック	/																																											
外装状態																																												
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																																									
有	確認済	小	無																																									

特記事項

記録簿 有 (H27/6~R3/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
1	1	0	1
1	1	0	1
スペア	1	1	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	スペア	205/75R16	

素材: スチール 備考: リヤタイヤ劣化、ヒビ有り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DS012」	平成26年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2個、左スライドドア。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----