

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成28年10月	TKG-XZC645	平ボディ	XZC645-0003570
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
102,384km	136PS/100KW	A/T	ハキューム	長: 3,570 mm 幅: 1,600 mm 高: 370 mm 門高: 370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	ベルト鳴き
オイル混入	○	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ欠損
バックカメラ	◎	カラー ナビ一体型
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床面割れ多し

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドライブレコーダー付き、運転席灰皿破損、室内汚れ・タバコヤニ。
記録簿 有 (H30/10~R2/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア	6	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スベア		195/75R15	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成28年10月
【備考】アオリ穴3対、セイコーラック両側			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】