

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年11月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550128
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,092km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,350 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。

記録簿 有（H29/3～R3/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
3	3	2	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 1493R 「0513」	平成28年
【備考】 前立て角だし付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ