

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TPG-NKR85N	ドライバン	NKR85-7059211
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,268km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 3,530 mm 幅: 1,760 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,900 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ場。コンソールBOXフタロック不良。
※上物同年載せ替え。(要構造変更)
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
6	5	5	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			7	-			
				素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	656G1046	平成28年
【備考】 ラッシングレール三方1段。庫内灯1ヶ。90度ストッパー。後部あゆみ板(ヒンジ1カ所割れ)。 ※ボデー載せ替え(構造変更、重量、外寸法、変更有。)			
パワーゲート/垂直ゲート	パプコ	REV06-1103 「S70406141」	平成28年
【備考】 PG寸法: 全長1200mm、全幅1775mm、有効長825mm、有効幅1655mm。最大荷重600Kg。庫内リモコン付。12V仕様。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ