

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成27年9月     | TPG-NPR85AN | ドライバン | NPR85-7056018                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 175,556km | 150PS/110KW | M/T 6速      | バキューム | 長：4,510 mm 幅：2,080 mm<br>高：2,070 mm 門高：2,000 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ○  | 不鮮明 |        |    |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | エアサス   | ／  |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | パワステ   | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    | デフ       |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
|       |    |    |          |    |     |        |    |              |
|       |    |    |          |    |     | 異音     | ◎  |              |
|       |    |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
|       |    |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |




特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (R4/1)

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 4       | 3 |   |   | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 3       | 4 | 4 | 4 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   |   |   | 5           | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                  |      |          |       |
|-------------------------------------------------------|------|----------|-------|
| 上物名                                                   | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式    |
| ドライバン                                                 | パブコ  | 3X6N2193 | 平成25年 |
| 【備考】＊ボデー載せ替え、中古新規済。ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ観音扉3枚。 |      |          |       |
| 【備考】                                                  |      |          |       |
| 【備考】                                                  |      |          |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】