

| 車  輛  情  報  |                         |                                          |               |          |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 車名          | 年式                      | 排ガス                                      | 車体番号          | 形状       |
| いすゞ         | H27                     | TKG                                      | FRR90-7063793 | ウイング PG付 |
| 走行          | 馬力                      | シフト                                      |               |          |
| 522,235 km  | 210 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速                    |               |          |
| ブレーキ        |                         | ボディ内寸                                    |               |          |
| エアー ・ パキューム |                         | 長： 6.26 m 幅： 2.23 m 高： 2.39 m 門高： 2.29 m |               |          |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |           |
|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 雨漏り    | ◎  |           |
| シート    | ○  | スレ、汚れ、コゲ跡 |
| ヘッドライト | ◎  |           |
| ウinker | ◎  |           |
| ワイパー   | ◎  |           |
| ミラー    | ◎  | メッキ加工付    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ／  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 特記事項                                     |
| キャブ内汚れ、キズ　アルミホイール　スタットレスタイヤ　※スペアタイヤサイズ違い |

| タイヤ残量 |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
| 単位：mm |   |   |   |  |
| 4     | 4 |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
| 7     | 3 | 4 | 6 |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
| スペア   | 6 |   |   |  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
|             |             |             |             |
|             | 225/90R17.5 |             |             |

| 上物仕様                                |        |                |    |                             |
|-------------------------------------|--------|----------------|----|-----------------------------|
| 上物名                                 | メーカー   | 型式             | 年式 | 備考                          |
| ウイング                                | 日本フルーフ | DMT<br>W6D7856 |    |                             |
| PG                                  | 日本フルーフ | HB3<br>G5D4015 |    | L=1585mm　W=2220mm<br>マルチゲート |
|                                     |        |                |    |                             |
| ラッシングレール2段　庫内灯3ケ　引出しフック5対　燃料タンク200L |        |                |    |                             |

| 外装状態          |                       |
|---------------|-----------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない    |
| フレームのさび       | 飛石                    |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

