

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラック	平成27年2月	KQK-CW5XL	ミキサー	CW5XL-30303-A		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
74,279km	350PS/257KW	M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ ビニールカバー破れ有り。
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L





デブ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	
記録簿 無 ()	

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	2	3	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4200 「LK-0573」	平成27年
【備考】サブシュート、電動ホッパーカバー、清掃用水タンク、水ポンプ。ドラム容量8.3立米。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ