

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-510521-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
825,627km	380PS/279KW	A/T イノマツ	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,410 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	○	レギュレーターガタ有り	ミラー	○	アンダーミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハウステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ ボデー看板消し跡 ウィングキャッチ曲がり

記録簿 有 (R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	一		スベア	245/70R19.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT 2147-8 「B150194」	平成27年4月
【備考】床キーストン ジョロダ-4列 ラッシング2段 エアラインレール サーキュレーター			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】-25℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----