

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年10月	QKG-FK65FZ	ドライバン	FK65FZ-580263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
368,363km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,940 mm 幅：2,350 mm 高：2,250 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、看板消し跡あり

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
7	7	6	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				14	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB	平成25年10月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、庫内PGリモコン			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A	平成25年10月
【備考】 最大昇降質量1000キロ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】