

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年1月	TKG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7049796	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
136,956km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長: 4,700 mm 高: 1,960 mm	幅: 1,830 mm 門高: 1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり 蓄
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー
電格ミラー	◎		
ETC	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ板

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100%

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 有 (H29/12~R2/12)

タイヤ残量





単位: mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H143054	平成26年12月
【備考】間仕切り、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、リアドア3枚			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV42LSC-U 「H143054」	平成26年12月
【備考】-30℃設定、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----