

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成26年12月    | TKG-NPR85AN | 冷凍バン  | NPR85-7049559                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 191,956km | 150PS/110KW | A/T スムーサー   | パキューム | 長：4,750 mm 幅：1,830 mm<br>高：1,960 mm 門高：1,830 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |                | キャビン   |    |              |
|-------|----|------------|----------|----|----------------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |                | シート    | ○  | へたり、タバコ穴     |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |                |        |    | H I D        |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー、   | オルタネーター  | ◎  |                | ヘッドライト | ◎  | 左スモール不灯      |
|       |    | オイルパン      | P/W（運転席） | ◎  |                | ウinker | ◎  |              |
|       |    | にじみ        | P/W（助手席） | ◎  |                | ワイパー   | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |            | 坂道発進装置   | ／  |                | ミラー    | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |                | 走行関係   |    |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | オーディオ    | ◎  |                | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 排気    | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー            | リーフサス  | ◎  |              |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 | 電格ミラー    | ◎  |                | エアサス   | ／  |              |
| ターボ   | ◎  |            | ETC      | ◎  | 標準             | パワステ   | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | タコグラフ    | ／  |                | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |                | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | ／  | ステンレス<br>スノコ敷き | 異音     | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |                | オイル漏れ  | ◎  |              |
| クラッチ  | ／  |            |          |    |                | デフロック  | ／  |              |
| 異音    | ◎  |            |          |    |                |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |                |        |    |              |
| リターダ  | ／  |            |          |    |                |        |    |              |



特記事項   メインキー1本、スベアキー2本、ボデーキー3本

記録簿   有（H28/12～R4/3）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ       |             |             |             |
|---------|---|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |              |             |             |             |
|         | 6 |   | 6 |              | 205/80R17.5 |             | 205/80R17.5 |
|         | — |   | — |              | —           |             | —           |
| 6       | 7 | 7 | 7 | 205/80R17.5  | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —            | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | 4            | —           |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：スタッドレスタイヤ |             |             |             |

| 上物仕様                            |      |                        |          |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|
| 上物名                             | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式       |
| 冷凍バン                            | 東ブレ  | 「H143051」              | 平成26年11月 |
| 【備考】リヤ3枚扉   2室式   エアリブ曲がり   スノコ |      |                        |          |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                  | 東ブレ  | XZ42LSC-U<br>「H143051」 | 平成26年11月 |
| 【備考】-30℃設定                      |      |                        |          |
|                                 |      |                        |          |
| 【備考】                            |      |                        |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |