

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年11月	TKG-FEA20	平ボディ	FEA20-520981	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
93,665km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長:3,490 mm 高:370 mm	幅:1,790 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ターボ付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リッターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。ルーフヘコミ有。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

0

0

—

—

0

2

2

2

—

—

—

—

スペア

2

—

タイヤサイズ

195/85R15

195/85R15

—

—

195/85R15

195/85R15

195/85R15

195/85R15

—

—

—

—

スペア

195/85R15





—

素材：スチール

備考：スペアタイヤバンク。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2AC1 219 「0211」	平成25年
【備考】			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「131101021」	平成25年
【備考】PG寸法：全長900mm、全幅1750mm、有効長750mm、有効幅1750mm。最大荷重600Kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】