

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年6月	2KG-FK71F	冷凍バン	FK71F-601194
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
65,760km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,070 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F195661	令和 1年6月
【備考】断熱リヤ40mm、サイド40mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42HOC-T	令和 1年6月
【備考】*中温設定。-5℃設定 (1hで +5.5℃ → -5℃ 確認)。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-B3MFA2 「19T058774N」	令和 1年
【備考】PG寸法: 全長1555mm、全幅2320mm、有効長1290mm、有効幅2175mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

特記事項 キャブ内汚れ場。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
6	6	6	6
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	-	-	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-
スペア	225/90R17.5	-	
素材: スチール	備考:		



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ