

管理番号： 063228

USHJIMA 車検チェックシート

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H20	BDG	FW1EYY-10221	ドライバン
走行	馬力	シフト		
1,059,868 km	380 ps /kw	M/T A/T セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー バキューム		長： 9.58 m 幅： 2.38 m 高： 2.57 m 門高： 2.39 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	1000回転付近で少し小
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	スイッチ不良（風量、温度調整出来ず）
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	△	助手席側開閉不調
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	取外し
バックカメラ	◎	カラー、ミラー式
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へたり、バコ穴数ヶ所
ヘッドライト	○	暗い
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク300L+300L キャブ蛍光灯カバー割れ ハイルーフ キャブ内汚れ小 タコグラフ、オーディオ等
取外し アルミホイール 記録簿有

タイヤ残量				
単位：mm				
2	0			
3	3			
2	2	2	2	
5	5	4	2	
スペア	2	1		

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	トランテックス	2KS0839-04 HFWYG-AJAADG		
床木板張り ラッシング2段 センターローラー付 庫内灯4ケ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

