

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-14386	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 197,047km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,570 mm 高: 2,610 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *2018/1/15 93.641Km時メーター交換。(合算現在距離:197.047km)
キャブ内汚れ傷。導風板看板レンズ欠品。

記録簿 有 (H28/3~R3/10)

タイヤ残量





単位 : mm

	9	10	
	8	9	
10	10	9	8
6	6	6	6
スベア		7	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W09259	平成27年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T096529N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2220mm、有効長1240mm、有効幅2140mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。 庫内リモコン無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】