

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7048596
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,591km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,350 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高：1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 左フロントビラー補修跡有り。

記録簿 有 (H27/3～R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
10	6	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成26年11月
【備考】 引出フック3対、セイコーラック両側1対、ゲート開放時のみサイドアオリ開閉可能、左アオリ接触の為開閉不良、左アオリキャッチ不良。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	S801-1SRT2 「14T080118N」	平成26年11月
【備考】 最大荷重800kg、ゲート長1330、ゲート幅1980、ストッパー迄長1100、サイドストッパー幅1830。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】