管理番号: 073251

UJ 車輌チェックシート

Transied SMA hilling					
車輌情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
トヨタ	H24	SKG	XZU710-0002650	冷凍車	
走行	馬力	シフト			
33, 650 km	136 ps /kw	M/T · A/	√T)· セミA/T	速	
ブレーキ		ボディ内 [・]	न		
±7− · (バキュー	長: 4.35 m	幅: 1.93 m 高: 1.79 m 門	高: 1.74 m	

◎:良好	0 :	通常走行問題なし Δ:	要修理 ※	あくま	までも当社判断基準によるも	のです		
	ı	ニンジン		冒	電装関係		+	テャビン
点検項目	結果	 状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	 状態
異音	0		エアコン	0		雨漏り	0	
オイル漏れ	0		スターター	0		シート	0	タバコ穴
水漏れ	0		オルタネー ター	0		ヘッドライト	0	レンズクモリ有り
燃料漏れ	0		パワーウィン ド	0		ウィンカー	0	
排気	0		坂道発進装置	-/		ワイパー	0	
排圧	0		異常ランプ	0		ミラー	0	
マフラー	0		オーディオ	0				

排気	0		坂道発進装置 🖊		ワイパー ◎	
排圧	0		異常ランプ ◎		ミラー ◎	
マフラー	0		オーディオ ◎			
ターボ	0		バックカメラ ◎			
	ı. â		電格ミラー /			
_			•		•	
•	ミッショ	ョン	走行関	係	デ	フ
点検項目	結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態
ギア鳴き	0		ハンドルBOX ⊚		異音 ◎	
ギア抜け	0		スプリング 〇 フロントリ		オイル漏れ ◎	
クラッチ	0		エアサス		オイル漏れ ◎ デフロック	
クラッチ	o / o		エアサス ペラシャフト ◎		オイル漏れ ◎	
ギア抜け クラッチ 異音 オイル漏れ	0 0		エアサス		オイル漏れ ◎ デフロック	

特記事項 燃料タンク100L USBコード付 室内シール跡有り ETC付 社外カーナビオーディオ 室内汚れ 記録簿有り

タイヤ残量	F	タイヤサイ	イズ	
<u>単位: mm</u> 8 7		205/70R17. 5	205/70R17.5	
7 8 7 8	205/70R17. 5	205/70R17. 5	205/70R17. 5	205/70R17. 5

上物仕様					
上物名	メーカー	型式	年式	備考	
冷凍B0X	トヨタ車体	ST11B010179	H24/4	左ドア 断熱リヤ サイド100mm 水抜き穴フロント2ケ	
冷凍機	デンソー	SS32LS-ES3MN1		-32℃設定 スタンバイ付(コード無し)	

ラッシングレール1段 庫内灯2ケ 床鉄板フラットステンレス 庫内エアリブー部曲がり有り プラスチックすのこ有り (高さ30mm) 庫内キズ、ヘコミ有り リヤドア内側3枚共メクレ、キズ有り 庫内左後方下部穴有り

外装状態				
ボデーコーション	フレーム番号			
有 ・無 ・ ()	確認済・ 一部不鮮明 ・ 見えない			
フレームのさび	飛石			
無・小・中・大	無・「点傷有」・ 飛石有(リペア 可 不可)			

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



