

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	TPG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7055525
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,815km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 2,060 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 キズ・補修跡有り

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 キズ・補修跡有り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 バッテリー上がり ダッシュボードのり跡 フロントパネル汚れ

記録簿 有 (H27/12~R3/3)

タイヤ残量

単位: mm





	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/75R16	205/75R16		
	—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
—	—	—	—	
スペア		205/75R16	—	
素材：スチール	備考：			

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成27年
【備考】前立キズ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RA08-1171Y 「S60604420」	平成27年
【備考】全幅 1,890 全長 1,170 有効全幅 1,770 有効全長 1,060			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----